Informe de Detalles del Vehículo

Jetour Freedom 2025 1.5TD Discover

Información Básica


Marca	**Jetour**
Kilometraje	**16,000 km**
Color	**Gris plateado**
Primera matriculación	**2025-04-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo














1914









P R N D
0
138


正在倒车，请注意车辆周边安全







Condición del Vehículo

1. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 2. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 3. Puerta delantera izquierda, Desconchón de pintura, Arañazo. 4. Puerta trasera izquierda, Desconchón de pintura, Deformación. 5. Puerta trasera derecha, Arañazo. 6. Aleta delantera izquierda, Arañazo. 7. Aleta delantera derecha, Deformación, Daño por arañazo. 8. Parabrisas, Picadura por impacto.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.