Rapport de Détail du Véhicule

Jetour Freedom 2025 1.5TD Discover

Informations de Base


Marque	**Jetour**
Kilométrage	**16,000 km**
Couleur	**Gris argenté**
Première immatriculation	**2025-04-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule














1914









P R N D
0
138


正在倒车，请注意车辆周边安全







État du Véhicule

1. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 2. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 3. Porte avant gauche, Éclat de peinture, Rayure. 4. Porte arrière gauche, Éclat de peinture, Déformation. 5. Porte arrière droite, Rayure. 6. Aile avant gauche, Rayure. 7. Aile avant droite, Déformation, Dommage par rayure. 8. Pare-brise, Impact.

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.