Informe de Detalles del Vehículo

Jetour X70L 2026 2.0TD 8AT Modelo insignia

Información Básica

Marca	**Jetour**
Kilometraje	**20,000 km**
Color	**Verde**
Primera matriculación	**2025-10-01**
Número de transferencias	**0**



Imágenes del Vehículo


























Condición del Vehículo

1. Viga lateral del techo derecho, Larguero lateral superior derecho, Arañazo. 2. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 3. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 4. Capó, Capó, Desconchón de pintura. 5. Parachoques delantero, Daño por arañazo. 6. Puerta delantera derecha, Arañazo. 7. Puerta trasera derecha, Desconchón de pintura, Arañazo. 8. Tapa del maletero, Tapa del maletero, Arañazo. 9. Aleta delantera izquierda, Arañazo. 10. Panel lateral trasero izquierdo, Arañazo.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.