Отчет о Деталях Автомобиля

Jetour X70L 2026 2.0TD 8AT Флагманский

Основная Информация

Марка	**Jetour**
Пробег	**20,000 km**
Цвет	**Зеленый**
Первая регистрация	**2025-10-01**
Количество передач	**0**



Изображения Автомобиля


























Состояние Автомобиля

1. Правая балка крыши, Правый верхний боковой лонжерон, Царапина. 2. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 3. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 4. Капот, Капот, Скол краски. 5. Передний бампер, Повреждение царапиной. 6. Правая передняя дверь, Царапина. 7. Правая задняя дверь, Скол краски, Царапина. 8. Крышка багажника, Крышка багажника, Царапина. 9. Левое переднее крыло, Царапина. 10. Левая задняя боковина, Царапина.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"◯" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка. Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.