Отчет о Деталях Автомобиля

Jetour X70 PLUS 2025 1.5T 7DCT Флагманская версия 7 Кресло

Основная Информация


Марка	**Jetour**
Пробег	**7,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2024-09-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля
















JETOUR

Normal
0
0.8






Состояние Автомобиля

1. Капот, Капот, Царапина. 2. Передний бампер, Повреждение царапиной. 3. Задний бампер, Повреждение царапиной. 4. Левая передняя дверь, Скол краски, Царапина. 5. Правая передняя дверь, Скол краски, Деформация, Царапина. 6. Левая задняя дверь, Скол краски, Царапина. 7. Правая задняя дверь, Скол краски, Деформация, Царапина. 8. Крышка багажника, Крышка багажника, Царапина. 9. Левое переднее крыло, Царапина. 10. Правое переднее крыло, Царапина, Повреждение царапиной. 11. Левая задняя боковина, Царапина. 12. Правая задняя боковина, Царапина. 13. Правая передняя фара, Царапина. 14. Левый задний фонарь, Царапина. 15. Правый задний фонарь, Царапина.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"◯" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка. Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.