Отчет о Деталях Автомобиля

Honda Accord 2023 Острый ·T Двигаться 260TURBO Выдающееся издание

Основная Информация

Марка	**Honda**
Пробег	**37,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2023-11-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля

















Состояние Автомобиля

1. Слева, B, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки B, Царапина, Вмятина. 2. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 3. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 4. Правая задняя боковина, Повреждение царапиной.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.