Informe de Detalles del Vehículo

Jetour Freedom 2025 1.5TD Discover

Información Básica

Marca	**Jetour**
Kilometraje	**23,000 km**
Color	**Negro**
Primera matriculación	**2025-12-01**
Número de transferencias	**0**



Imágenes del Vehículo












15:40
0
km/h
26.5℃
276
0.8
P R N D









Condición del Vehículo

1. Capó, Capó, Arañazo. 2. Parachoques trasero, Rozadura. 3. Puerta delantera izquierda, Desconchón de pintura. 4. Puerta delantera derecha, Arañazo. 5. Puerta trasera derecha, Deformación, Arañazo. 6. Tapa del maletero, Tapa del maletero, Deformación. 7. Aleta delantera izquierda, Deformación. 8. Aleta delantera derecha, Arañazo. 9. Piloto trasero izquierdo, Arañazo.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.