Rapport de Détail du Véhicule

Hyundai ix35 2015 2.0L type «Automatique Deux roues motrices Intelligent» Chine V


Informations de Base




Marque	**Hyundai**
Kilométrage	**148,000 km**
Couleur	**Couleur champagne**
Première immatriculation	**2015-12-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Bord du montant B gauche: Déformation. 2. Plancher du coffre: Corrosion. 3. Aile arrière gauche: Déformation. 4. Aile arrière gauche: Éraflure. 5. Aile arrière droite: Rayure.

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.