Отчет о Деталях Автомобиля

Hyundai ix35 2015 2.0L тип «Автоматический Привод на два колеса Умный» Китай V




Основная Информация


Марка	**Hyundai**
Пробег	**148,000 km**
Цвет	**Цвет шампанского**
Первая регистрация	**2015-12-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля











Состояние Автомобиля

1. Кромка левой стойки B: Деформация. 2. Пол багажника: Коррозия. 3. Левая задняя боковина: Деформация. 4. Левая задняя боковина: Потёртость. 5. Правая задняя боковина: Царапина.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"◯" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.