Informe de Detalles del Vehículo

Honda Civic 2020 HATCHBACK 220TURBO CVT Control de moda


Información Básica


Marca	**Honda**
Kilometraje	**60,000 km**
Color	**Blanco**
Primera matriculación	**2022-06-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo

















Condición del Vehículo

1. Derecha, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B derecho, Deformación no relacionada con accidente. 2. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 3. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 4. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 5. Airbag, Señales de desmontaje.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.