Rapport de Détail du Véhicule

Honda Civic 2020 HATCHBACK 220TURBO CVT
Contrôle de la marée


Informations de Base


Marque	**Honda**
Kilométrage	**60,000 km**
Couleur	**Blanc**
Première immatriculation	**2022-06-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule

















État du Véhicule

1. Droit, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B droit, Déformation non liée à un accident. 2. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 3. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 4. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 5. Airbag, Traces de démontage.

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.