Отчет о Деталях Автомобиля

Honda Civic 2020 HATCHBACK 220TURBO CVT Прохладный контроль прилива


Основная Информация


Марка	**Honda**
Пробег	**60,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2022-06-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля


















Состояние Автомобиля

1. Право, B, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки B, Деформация не вследствие ДТП. 2. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 3. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 4. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 5. Подушка безопасности, Следы демонтажа.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.