Rapport de Détail du Véhicule

Jetour T2 2025 2.0TD XWD Expédition+



Informations de Base

Marque	**Jetour**
Kilométrage	**16,000 km**
Couleur	**Noir**
Première immatriculation	**2025-06-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule








État du Véhicule

1. Longeron latéral droit du toit: Longeron latéral supérieur droit, Rayure (Sans lien avec un accident). 2. Bord du montant B gauche: Face intérieure du montant B gauche, Rayure (Sans lien avec un accident). 3. Bord du montant C gauche: Face intérieure du montant C gauche, Rayure (Sans lien avec un accident). 4. Plancher du coffre: Logement de roue de secours (Plancher de coffre), Salissure (Sans lien avec un accident). 5. Glissières du siège conducteur: Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage (Sans lien avec une inondation). 6. Glissières du siège passager avant: Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage (Sans lien avec une inondation). 7. Aile arrière gauche: Éclat de peinture.

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.