Отчет о Деталях Автомобиля

Jetour T2 2025 2.0TD XWD Экспедиция+

Основная Информация


Марка	**Jetour**
Пробег	**16,000 km**
Цвет	**Чёрный**
Первая регистрация	**2025-06-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля












Состояние Автомобиля

1. Правая боковая балка крыши: Правый верхний боковой лонжерон, Царапина (Не связано с ДТП). 2. Кромка левой стойки B: Внутренняя сторона левой стойки B, Царапина (Не связано с ДТП). 3. Кромка левой стойки C: Внутренняя сторона левой стойки C, Царапина (Не связано с ДТП). 4. Пол багажника: Ниша запасного колеса (Пол багажника), Загрязнение (Не связано с ДТП). 5. Направляющие водительского сиденья: Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа (Не связано с затоплением). 6. Направляющие переднего пассажирского сиденья: Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа (Не связано с затоплением). 7. Левая задняя боковина: Скол краски.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.