Informe de Detalles del Vehículo

Honda Civic 2020 HATCHBACK 220TURBO CVT Control de moda

Información Básica

Marca	**Honda**
Kilometraje	**35,000 km**
Color	**Negro**
Primera matriculación	**2022-08-01**
Número de transferencias	**0**


Imágenes del Vehículo











Condición del Vehículo

1. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Deformación, Deformación no relacionada con accidente. 2. Izquierda, C, Lado de columna, Lado interior del pilar C izquierdo, Deformación. 3. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 4. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.