Отчет о Деталях Автомобиля

Honda Civic 2020 HATCHBACK 220TURBO CVT Прохладный контроль прилива



Основная Информация


Марка	**Honda**
Пробег	**35,000 km**
Цвет	**Черный**
Первая регистрация	**2022-08-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля









Состояние Автомобиля

1. Слева, B, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки B, Деформация, Деформация не вследствие ДТП. 2. Слева, C, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки C, Деформация. 3. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 4. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"◯" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.