Informe de Detalles del Vehículo


Honda Civic 2020 HATCHBACK 220TURBO CVT Control de moda

Información Básica

Marca	**Honda**
Kilometraje	**78,000 km**
Color	**Rojo**
Primera matriculación	**2020-08-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo











Condición del Vehículo

1. Soporte del radiador, Señales de desmontaje. 2. Izquierda, A, Lado de columna, Lado interior del pilar A izquierdo, Deformación. 3. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 4. Panel lateral trasero derecho, Deformación.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.