Rapport de Détail du Véhicule

Geely Preface 2020 2.0T Modèle phare

Informations de Base


Marque	**Geely**
Kilométrage	**99,000 km**
Couleur	**Bleu**
Première immatriculation	**2020-11-01**
Nombre de transferts	**0**


Images du Véhicule






















État du Véhicule

1. Support de radiateur, Traces de démontage, Remplacé. 2. Longeron arrière gauche, Déformation. 3. Panneau d'aile avant gauche, Structure de l’aile avant gauche, Déformation, Réparation de carrosserie. 4. Panneau arrière de carrosserie, Déformation. 5. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 6. Aile arrière gauche, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 7. Aile arrière droite, Réparation de peinture.

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.