Отчет о Деталях Автомобиля

Honda CR-V 2020 Ослепительная версия 240TURBO CVT Комфортная версия с двумя приводами

Основная Информация


Марка	**Honda**
Пробег	**79,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2020-06-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля











Состояние Автомобиля

1. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Повреждение царапиной. 2. Слева, B, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки B, Царапина, Деформация не вследствие ДТП. 3. Право, C, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки C, Царапина. 4. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 5. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 6. Обивка потолка салона, Загрязнение. 7. Левая задняя боковина, Деформация. 8. Обивка потолка салона, Загрязнение.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"◯" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка. Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.