Informe de Detalles del Vehículo

Hyundai Encino 2019 1.6T Edición Iron Man

Información Básica


Marca	**Hyundai**
Kilometraje	**39,000 km**
Color	**Gris plateado**
Primera matriculación	**2021-06-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo

















Condición del Vehículo

1. Viga lateral inferior derecha, Estribo derecho, Daño por arañazo, Deformación del lado interior. 2. Placa inferior del maletero, Hueco de la rueda de repuesto, Manchas de moho, Marcas de agua. 3. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 4. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 5. Piso de carrocería, Recubrimiento anticorrosivo de bajos añadido.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.