Rapport de Détail du Véhicule

Hyundai Encino 2019 1.6T Édition Iron Man

Informations de Base


Marque	**Hyundai**
Kilométrage	**39,000 km**
Couleur	**Gris argenté**
Première immatriculation	**2021-06-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule

















État du Véhicule

1. Poutre inférieure droite, Bas de caisse droit, Dommage par rayure, Déformation du côté intérieur. 2. Panneau de base de coffre, Logement de roue de secours, Taches de moisissure, Traces d’eau. 3. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 4. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 5. Plancher de caisse, Traitement anticorrosion de soubassement ajouté.

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.