Отчет о Деталях Автомобиля

Hyundai Encino 2019 1.6T Железный человек издание

Основная Информация


Марка	**Hyundai**
Пробег	**39,000 km**
Цвет	**Серебристо-серый**
Первая регистрация	**2021-06-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля













Состояние Автомобиля

1. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Повреждение царапиной, Деформация внутренней стороны. 2. Подстилка багажника, Ниша запасного колеса, Пятна плесени, Следы воды. 3. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 4. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 5. Днище кузова, Дополнительное антикоррозийное покрытие днища.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка. Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.