Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota Levin 2023 Двойной двигатель 1.8L Роскошная версия




Основная Информация

Марка	**Toyota**
Пробег	**70,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2023-09-01**
Количество передач	**1**


Изображения Автомобиля











Состояние Автомобиля

1. Моторный щит, Деформация. 2. Правая балка крыши, Правый верхний боковой лонжерон, Деформация. 3. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Деформация внешней стороны. 4. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 5. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 6. Правая задняя боковина, Деформация. 7. Днище кузова, Деформация.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.