# Informe de Detalles del Vehículo

## Honda CR-V 2020 Versión deslumbrante 240TURBO CVT Versión cómoda con tracción en dos ruedas


## Información Básica


| | |
|---|---|
| Marca | **Honda** |
| Kilometraje | **61,000 km** |
| Color | **Negro** |
| Primera matriculación | **2020-01-01** |
| Número de transferencias | **0** |

## Imágenes del Vehículo













## Condición del Vehículo

1. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Abolladura. 2. Capó, Capó, Arañazo. 3. Parachoques delantero, Rozadura, Daño por arañazo. 4. Parachoques trasero, Rozadura, Daño por arañazo. 5. Puerta delantera izquierda, Desconchón de pintura, Arañazo. 6. Puerta delantera derecha, Desconchón de pintura, Deformación, Arañazo, Daño por arañazo. 7. Puerta trasera izquierda, Desconchón de pintura, Arañazo. 8. Puerta trasera derecha, Desconchón de pintura, Arañazo. 9. Tapa del maletero, Tapa del maletero, Arañazo. 10. Aleta delantera izquierda, Desconchón de pintura, Deformación, Arañazo. 11. Aleta delantera derecha, Arañazo, Daño por arañazo. 12. Panel lateral trasero izquierdo, Arañazo. 13. Panel lateral trasero derecho, Desconchón de pintura, Arañazo, Rozadura. 14. Parabrisas, Picadura por impacto. 15. Faro delantero izquierdo, Envejecimiento, Arañazo. 16. Piloto trasero izquierdo, Arañazo. 17. Piso de carrocería, Recubrimiento anticorrosivo de bajos añadido.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.