Rapport de Détail du Véhicule

Honda CR-V 2020 Version éblouissante 240TURBO CVT Version confort à deux roues motrices


Informations de Base

Marque	**Honda**
Kilométrage	**61,000 km**
Couleur	**Noir**
Première immatriculation	**2020-01-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule
















État du Véhicule

1. Gauche, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B gauche, Bosselage. 2. Capot, Capot, Rayure. 3. Pare-chocs avant, Éraflure, Dommage par rayure. 4. Pare-chocs arrière, Éraflure, Dommage par rayure. 5. Porte avant gauche, Éclat de peinture, Rayure. 6. Porte avant droite, Éclat de peinture, Déformation, Rayure, Dommage par rayure. 7. Porte arrière gauche, Éclat de peinture, Rayure. 8. Porte arrière droite, Éclat de peinture, Rayure. 9. Couvercle de coffre, Couvercle de coffre, Rayure. 10. Aile avant gauche, Éclat de peinture, Déformation, Rayure. 11. Aile avant droite, Rayure, Dommage par rayure. 12. Aile arrière gauche, Rayure. 13. Aile arrière droite, Éclat de peinture, Rayure, Éraflure. 14. Pare-brise, Impact. 15. Phare avant gauche, Vieillissement, Rayure. 16. Feu arrière gauche, Rayure. 17. Plancher de caisse, Traitement anticorrosion de soubassement ajouté.

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.