Отчет о Деталях Автомобиля

Honda CR-V 2020 Ослепительная версия 240TURBO CVT Комфортная версия с двумя приводами


Основная Информация


Марка	**Honda**
Пробег	**61,000 km**
Цвет	**Черный**
Первая регистрация	**2020-01-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля















Состояние Автомобиля

1. Слева, B, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки B, Вмятина. 2. Капот, Капот, Царапина. 3. Передний бампер, Потёртость, Повреждение царапиной. 4. Задний бампер, Потёртость, Повреждение царапиной. 5. Левая передняя дверь, Скол краски, Царапина. 6. Правая передняя дверь, Скол краски, Деформация, Царапина, Повреждение царапиной. 7. Левая задняя дверь, Скол краски, Царапина. 8. Правая задняя дверь, Скол краски, Царапина. 9. Крышка багажника, Крышка багажника, Царапина. 10. Левое переднее крыло, Скол краски, Деформация, Царапина. 11. Правое переднее крыло, Царапина, Повреждение царапиной. 12. Левая задняя боковина, Царапина. 13. Правая задняя боковина, Скол краски, Царапина, Потёртость. 14. Лобовое стекло, Скол от удара. 15. Левая передняя фара, Старение, Царапина. 16. Левый задний фонарь, Царапина. 17. Днище кузова, Дополнительное антикоррозийное покрытие днища.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.