Отчет о Деталях Автомобиля

Hyundai Lafesta 2021 280TGDi DCT Luxury версия «Sport Динамичное удовольствие»

Основная Информация


Марка	**Hyundai**
Пробег	**39,000 km**
Цвет	**Тёмно-серый**
Первая регистрация	**2022-01-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля



















Состояние Автомобиля

1. Кромка левой стойки B: Внутренняя сторона левой стойки B, Царапина. 2. Пол багажника: Ниша запасного колеса (Пол багажника), Следы воды. 3. Направляющие водительского сиденья: Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 4. Направляющие переднего пассажирского сиденья: Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 5. Правая задняя боковина: Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.