Отчет о Деталях Автомобиля

Honda Avancier 2020 240 TURBO CVT Умная версия

Основная Информация



Марка	**Honda**
Пробег	**58,000 km**
Цвет	**Черный**
Первая регистрация	**2021-01-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля









Состояние Автомобиля

1. Обивка потолка салона, Загрязнение. 2. Капот, Капот, Деформация. 3. Передний бампер, Ремонт лакокрасочного покрытия, Потёртость, Повреждение царапиной, Повреждение, Следы демонтажа. 4. Задний бампер, Деформация, Потёртость, Повреждение царапиной. 5. Левая передняя дверь, Скол краски, Потёртость, Деформация, Ремонт лакокрасочного покрытия. 6. Правая передняя дверь, Скол краски, Ремонт лакокрасочного покрытия, Потёртость, Царапина, Повреждение царапиной. 7. Левая задняя дверь, Скол краски, Потёртость, Царапина. 8. Правая задняя дверь, Скол краски, Ремонт лакокрасочного покрытия, Деформация, Потёртость, Царапина. 9. Крышка багажника, Крышка багажника, Царапина. 10. Левое переднее крыло, Потёртость, Царапина. 11. Правое переднее крыло, Скол краски, Деформация, Потёртость, Царапина. 12. Левая задняя боковина, Царапина, Потёртость. 13. Правая задняя боковина, Потёртость, Деформация. 14. Лобовое стекло, Царапина. 15. Стекло для левой входной двери, Царапина. 16. Стекло правой передней двери, Царапина. 17. Стекло левой задней двери, Царапина. 18. Стекло правой задней двери, Царапина. 19. Левый задний фонарь, Царапина. 20. Правый задний фонарь, Царапина. 21. Обивка потолка салона, Загрязнение.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.