Rapport de Détail du Véhicule

Changan CS85 COUPE 2019 1.5T Version en mouvement


Informations de Base


Marque	**Changan**
Kilométrage	**59,000 km**
Couleur	**Blanc**
Première immatriculation	**2020-01-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule































État du Véhicule

1. Poutre inférieure droite, Bas de caisse droit, Déformation du côté extérieur. 2. Ciel de toit, Salissure. 3. Aile arrière gauche, Éclat de peinture, Rayure. 4. Aile arrière droite, Éclat de peinture, Déformation. 5. Ciel de toit, Salissure.

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.