

# Informe de Detalles del Vehículo

Hyundai ix25 2015 1.6L Tipo inteligente de tracción automática en dos ruedas GLS

## Información Básica

Marca	Hyundai
Kilometraje	80,000 km
Color	Naranja
Primera matriculación	2016-01-01
Número de transferencias	0

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Desgaste severo. 2. Junta de tapa de válvulas, Señales de desmontaje. 3. Capó, Reparación de carrocería. 4. Puerta delantera izquierda, Reemplazado. 5. Puerta trasera izquierda, Reparación de carrocería. 6. Puerta trasera derecha, Reparación de pintura. 7. Aleta delantera izquierda, Reparación de pintura. 8. Aleta delantera derecha, Reparación de carrocería. 9. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de carrocería. 10. Moldura exterior del estribo izquierdo, Daño por arañazo. 11. Moldura exterior del estribo derecho, Daño por arañazo. 12. Manchas de moho.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.