

Rapport de Détail du Véhicule

Hyundai ix25 2015 1.6L Intelligent
automatique à deux roues motrices GLS

Informations de Base

Marque	Hyundai
Kilométrage	80,000 km
Couleur	Orange
Première immatriculation	2016-01-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Usure importante. 2. Joint de cache-culbuteurs, Traces de démontage. 3. Capot, Réparation de carrosserie. 4. Porte avant gauche, Remplacé. 5. Porte arrière gauche, Réparation de carrosserie. 6. Porte arrière droite, Réparation de peinture. 7. Aile avant gauche, Réparation de peinture. 8. Aile avant droite, Réparation de carrosserie. 9. Aile arrière gauche, Réparation de carrosserie. 10. Garniture extérieure du bas de caisse gauche, Dommages par rayure. 11. Garniture extérieure du bas de caisse droit, Dommages par rayure. 12. Taches de moisissure.

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.