


Отчет о Деталях Автомобиля

Hyundai ix25 2015 1.6L Автоматический
двухприводный интеллектуальный тип GLS

Основная Информация

Марка	Hyundai
Пробег	80,000 km
Цвет	Оранжевый
Первая регистрация	2016-01-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Сильный износ. 2. Прокладка клапанной крышки, Следы демонтажа. 3. Капот, Кузовной ремонт. 4. Левая передняя дверь, Заменено. 5. Левая задняя дверь, Кузовной ремонт. 6. Правая задняя дверь, Ремонт лакокрасочного покрытия. 7. Левое переднее крыло, Ремонт лакокрасочного покрытия. 8. Правое переднее крыло, Кузовной ремонт. 9. Левая задняя боковина, Кузовной ремонт. 10. Наружная накладка левого порога, Повреждение царапиной. 11. Наружная накладка правого порога, Повреждение царапиной. 12. Пятна плесени.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.