

Informe de Detalles del Vehículo

Mercedes-Benz CLS 2012 AMG CLS 63

Información Básica

Marca	Mercedes-Benz
Kilometraje	130,000 km
Color	Negro
Primera matriculación	2013-01-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Soporte del radiador, Señales de desmontaje. 2. Larguero lateral superior izquierdo, Reparación de pintura. 3. Lado interior del pilar B izquierdo, Arañazo. 4. Lado interior del pilar C derecho, Arañazo. 5. Hueco de la rueda de repuesto, Restos de polvo y arena, Marcas de agua. 6. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.