

Отчет о Деталях Автомобиля

Mercedes-Benz CLS 2012 AMG CLS 63

Основная Информация

Марка	Mercedes-Benz
Пробег	130,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2013-01-01
Количество передач	1

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Панель крепления радиатора, Следы демонтажа. 2. Левый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия. 3. Внутренняя сторона левой стойки В, Царапина. 4. Внутренняя сторона правой стойки С, Царапина. 5. Ниша запасного колеса, Следы пыли и песка, Следы воды. 6. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

"●" = Стандартное оборудование

"▬" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.