Rapport de Détail du Véhicule

Jetour X70L 2026 2.0TD 8AT Modèle phare

Informations de Base

Marque	**Jetour**
Kilométrage	**20,000 km**
Couleur	**Vert**
Première immatriculation	**2025-10-01**
Nombre de transferts	**0**



Images du Véhicule


























État du Véhicule

1. Poutre de toit de droite, Longeron latéral supérieur droit, Rayure. 2. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 3. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 4. Capot, Capot, Éclat de peinture. 5. Pare-chocs avant, Dommage par rayure. 6. Porte avant droite, Rayure. 7. Porte arrière droite, Éclat de peinture, Rayure. 8. Couvercle de coffre, Couvercle de coffre, Rayure. 9. Aile avant gauche, Rayure. 10. Aile arrière gauche, Rayure.

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.