Informe de Detalles del Vehículo

Honda Accord 2023 Afilado ·T Mover 260TURBO Edición de excelencia

Información Básica

Marca	**Honda**
Kilometraje	**37,000 km**
Color	**Blanco**
Primera matriculación	**2023-11-01**
Número de transferencias	**0**


Imágenes del Vehículo

























Condición del Vehículo

1. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Arañazo, Abolladura. 2. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 3. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 4. Panel lateral trasero derecho, Daño por arañazo.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.