

Rapport de Détail du Véhicule





Jetour X70 PLUS 2021 1.5T DCT Montagne 7
Siège


Informations de Base

Marque	Jetour
Kilométrage	51,000 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2022-01-01
Nombre de transferts	2

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Longeron latéral supérieur gauche, Déformation. 2. Bas de caisse gauche, Dommage par rayure, Déformation du côté intérieur. 3. Face intérieure du montant B droit, Rayure. 4. Logement de roue de secours, Salissure. 5. Capot, Déformation, Rayure. 6. Pare-chocs avant, Réparation de peinture, Éraflure, Dommage par rayure. 7. Pare-chocs arrière, Réparation de peinture, Remplacé, Dommage par rayure, Traces de démontage. 8. Porte avant gauche, Rayure. 9. Porte avant droite, Déformation, Rayure. 10. Porte arrière gauche, Déformation, Rayure. 11. Porte arrière droite, Déformation, Rayure. 12. Couvercle de coffre, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie, Rayure. 13. Aile avant gauche, Rayure. 14. Aile avant droite, Déformation, Rayure. 15. Aile arrière gauche, Éclat de peinture, Rayure. 16. Aile arrière droite, Rayure, Déformation. 17. Pare-brise, Impact. 18. Feu arrière gauche, Rayure. 19. Feu arrière droit, Rayure.

-
- "●" = Équipement de série
 - "_" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.