


# Informe de Detalles del Vehículo

Changan CS85 COUPE 2019 2.0T Versión en movimiento País VI

## Información Básica

Marca	Changan
Kilometraje	59,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2019-10-01
Número de transferencias	0

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Estribo izquierdo, Daño por arañazo. 2. Estribo derecho, Daño por arañazo. 3. Estructura de la aleta delantera derecha, Deformación. 4. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 5. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 6. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura. 7. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura.

"●" = Equipamiento de serie

"\_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.