


Отчет о Деталях Автомобиля

Changan CS85 COUPE 2019 2.0T Движущая версия Страна VI

Основная Информация

Марка	Changan
Пробег	59,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2019-10-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Левый порог кузова, Повреждение царапиной. 2. Правый порог кузова, Повреждение царапиной. 3. Каркас правого переднего крыла, Деформация. 4. Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 5. Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 6. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия. 7. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.