

Informe de Detalles del Vehículo

Toyota Wildlander 2020 2.0L Versión de lujo de tracción a dos ruedas

Información Básica

Marca	Toyota
Kilometraje	69,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2020-08-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Estribo izquierdo, Daño por arañazo. 2. Estribo derecho, Daño por arañazo. 3. Lado interior del pilar C izquierdo, Arañazo. 4. Parachoques delantero, Daño por arañazo. 5. Parachoques trasero, Reparación de pintura, Daño por arañazo. 6. Puerta delantera izquierda, Daño por arañazo, Deformación. 7. Puerta delantera derecha, Deformación, Arañazo. 8. Puerta trasera izquierda, Deformación, Arañazo. 9. Puerta trasera derecha, Deformación, Daño por arañazo. 10. Tapa del maletero, Arañazo. 11. Aleta delantera izquierda, Daño por arañazo. 12. Aleta delantera derecha, Arañazo. 13. Panel lateral trasero izquierdo, Arañazo. 14. Panel lateral trasero derecho, Arañazo. 15. Parabrisas, Picadura por impacto.

-
- "●" = Equipamiento de serie
- "_" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.