

Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota Wildlander 2020 2.0L Двухприводная премиум-версия

Основная Информация

Марка	Toyota
Пробег	69,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2020-08-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Левый порог кузова, Повреждение царапиной. 2. Правый порог кузова, Повреждение царапиной. 3. Внутренняя сторона левой стойки С, Царапина. 4. Передний бампер, Повреждение царапиной. 5. Задний бампер, Ремонт лакокрасочного покрытия, Повреждение царапиной. 6. Левая передняя дверь, Повреждение царапиной, Деформация. 7. Правая передняя дверь, Деформация, Царапина. 8. Левая задняя дверь, Деформация, Царапина. 9. Правая задняя дверь, Деформация, Повреждение царапиной. 10. Крышка багажника, Царапина. 11. Левое переднее крыло, Повреждение царапиной. 12. Правое переднее крыло, Царапина. 13. Левая задняя боковина, Царапина. 14. Правая задняя боковина, Царапина. 15. Лобовое стекло, Скол от удара.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.