

Informe de Detalles del Vehículo

Jetour X70 PRO 2023 1.5T DCT Cómodo 5 Asiento

Información Básica

Marca	Jetour
Kilometraje	44,000 km
Color	Negro
Primera matriculación	2023-10-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje.
2. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje.
3. Capó, Deformación, Arañazo.
4. Parachoques delantero, Desconchón de pintura, Rozadura.
5. Parachoques trasero, Rozadura.
6. Puerta delantera izquierda, Desconchón de pintura, Deformación, Corrosión, Reparación de pintura, Reparación de carrocería, Arañazo.
7. Puerta delantera derecha, Desconchón de pintura, Deformación, Arañazo.
8. Puerta trasera izquierda, Desconchón de pintura, Reparación de pintura, Reparación de carrocería, Deformación, Arañazo.
9. Puerta trasera derecha, Arañazo.
10. Tapa del maletero, Arañazo.
11. Aleta delantera izquierda, Arañazo.
12. Aleta

delantera derecha, Arañazo. 13. Panel lateral trasero izquierdo, Arañazo. 14. Panel lateral trasero derecho, Arañazo. 15. Parabrisas, Picadura por impacto. 16. Faro delantero izquierdo, Manchas de agua. 17. Faro delantero derecho, Arañazo. 18. Piloto trasero izquierdo, Arañazo. 19. Piloto trasero derecho, Arañazo.

-
- "●" = Equipamiento de serie
 - "-" = No disponible
 - "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.