

Informe de Detalles del Vehículo



Volkswagen Sagitar 2021 200TSI DSG Versión más allá

Información Básica

Marca	Volkswagen
Kilometraje	18,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2021-11-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Estribo derecho, Deformación del lado exterior. 2. Lado interior del pilar C izquierdo, Arañazo. 3. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 4. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 5. Capó, Deformación. 6. Parachoques delantero, Reparación de pintura, Daño. 7. Parachoques trasero, Desconchón de pintura. 8. Puerta delantera izquierda, Desconchón de pintura, Deformación. 9. Puerta delantera derecha, Deformación. 10. Puerta trasera izquierda, Deformación. 11. Aleta delantera izquierda, Daño por arañazo. 12. Panel lateral trasero derecho, Deformación. 13. Piloto trasero derecho, Arañazo.

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.