


# Отчет о Деталях Автомобиля

Volkswagen Sagitar 2021 200TSI DSG  
Превосходная версия

## Основная Информация

Марка	Volkswagen
Пробег	18,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2021-11-01
Количество передач	1

## Изображения Автомобиля







## Состояние Автомобиля

1. Правый порог кузова, Деформация внешней стороны. 2. Внутренняя сторона левой стойки С, Царапина. 3. Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 4. Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 5. Капот, Деформация. 6. Передний бампер, Ремонт лакокрасочного покрытия, Повреждение. 7. Задний бампер, Скол краски. 8. Левая передняя дверь, Скол краски, Деформация. 9. Правая передняя дверь, Деформация. 10. Левая задняя дверь, Деформация. 11. Левое переднее крыло, Повреждение царапиной. 12. Правая задняя боковина, Деформация. 13. Правый задний фонарь, Царапина.

---

"●" = Стандартное оборудование

"\_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.

Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.