

Informe de Detalles del Vehículo

Hyundai Tucson 2021 Tucson L 1.5T GLX
Versión Elite de tracción a dos ruedas

Información Básica

Marca	Hyundai
Kilometraje	49,000 km
Color	Negro
Primera matriculación	2022-01-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Viga lateral inferior derecha, Estribo derecho, Deformación del lado interior. 2. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Abolladura. 3. Izquierda, C, Lado de columna, Lado interior del pilar C izquierdo, Arañazo. 4. Derecha, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B derecho, Arañazo. 5. Piso de carrocería, Recubrimiento anticorrosivo de bajos añadido.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.