

Отчет о Деталях Автомобиля

Hyundai Tucson 2021 Tucson L 1.5T GLX
Двухколёсный элитный вариант

Основная Информация

Марка	Hyundai
Пробег	49,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2022-01-01
Количество передач	1

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Деформация внутренней стороны. 2. Слева, В, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки В, Вмятина. 3. Слева, С, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки С, Царапина. 4. Право, В, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки В, Царапина. 5. Днище кузова, Дополнительное антикоррозийное покрытие днища.

- "●" = Стандартное оборудование
- "_" = Недоступно
- "○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.