Informe de Detalles del Vehículo

Geely Preface 2020 2.0T Modelo insignia

Información Básica


Marca	**Geely**
Kilometraje	**80,000 km**
Color	**Azul**
Primera matriculación	**2020-11-01**
Número de transferencias	**0**


Imágenes del Vehículo













Condición del Vehículo

1. Revestimiento del guardabarros delantero derecho, Estructura de la aleta delantera derecha, Deformación. 2. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 3. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.