

# Informe de Detalles del Vehículo

Jetour X70 PLUS 2025 1.5T 7DCT Versión principal 7 Asiento

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Jetour     |
| Kilometraje              | 7,000 km   |
| Color                    | Blanco     |
| Primera matriculación    | 2024-09-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo







## Condición del Vehículo

1. Capó, Capó, Arañazo. 2. Parachoques delantero, Daño por arañazo. 3. Parachoques trasero, Daño por arañazo. 4. Puerta delantera izquierda, Desconchón de pintura, Arañazo. 5. Puerta delantera derecha, Desconchón de pintura, Deformación, Arañazo. 6. Puerta trasera izquierda, Desconchón de pintura, Arañazo. 7. Puerta trasera derecha, Desconchón de pintura, Deformación, Arañazo. 8. Tapa del maletero, Tapa del maletero, Arañazo. 9. Aleta delantera izquierda, Arañazo. 10. Aleta delantera derecha, Arañazo, Daño por arañazo. 11. Panel lateral trasero izquierdo, Arañazo. 12. Panel lateral trasero derecho, Arañazo. 13. Faro delantero derecho, Arañazo. 14. Piloto trasero izquierdo, Arañazo. 15. Piloto trasero derecho, Arañazo.

- 
- "●" = Equipamiento de serie
- "\_" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.