

Informe de Detalles del Vehículo


Geely Okavango 2022 1.8TD DCT Modelo insignia

Información Básica

Marca	Geely
Kilometraje	82,000 km
Color	Gris oscuro
Primera matriculación	2022-06-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Viga lateral inferior izquierda, Estribo izquierdo, Deformación del lado interior. 2. Panel trasero de carrocería, Deformación. 3. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Corrosión. 4. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Corrosión. 5. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.