

Rapport de Détail du Véhicule

Geely Okavango 2022 1.8TD DCT Modèle phare

Informations de Base

Marque	Geely
Kilométrage	82,000 km
Couleur	Gris foncé
Première immatriculation	2022-06-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Poutre inférieure gauche, Bas de caisse gauche, Déformation du côté intérieur. 2. Panneau arrière de carrosserie, Déformation. 3. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Corrosion. 4. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Corrosion. 5. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

-
- "●" = Équipement de série
 - "□" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.